

CHROMA/HAZE

INSTRUCCIONES DE USO

1. Leer todas las advertencias de seguridad. Chroma/Haze es sumamente cáustico y puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
2. Aplicar Chroma/Haze generosamente a ambos lados de la malla mojada. Los eliminadores de fantasmas dañan las mallas, por lo que sólo se deben aplicar cuando hay fantasmas presentes.

Consejo: ¿Fantasmas realmente difíciles de eliminar? Usar un limpiador de pantalla para mojar la pantalla seca. Dejar reposar durante 2-10 minutos para ablandar la porción de tinta del fantasma (pero no permitir que se evapore o seque). A continuación, aplicar Chroma/Haze.

3. Con un cepillo tieso de cerdas de nylon, restregar a fondo el Chroma/Haze en la zona de fantasmas en la cara de impresión de la malla. Voltar la pantalla y restregar la cara de la raqueta también. El tiempo total en contacto con la malla no debe superar 4 a 7 minutos en el caso de mallas de menor tensión.

Consejo: ¿Fantasmas realmente difíciles de eliminar? Restregar la cara de impresión, restregar la cara de la regleta, y a continuación esperar un minuto y volver a restregar las caras de impresión y de raqueta de nuevo. El esperar un minuto y luego restregar de nuevo hará que Chroma/Haze fresco penetre en las áreas difíciles.

4. Comenzando por la cara de impresión, lavar a fondo el área de los fantasmas utilizando un atomizador de agua a presión (400+ psi), manteniendo la boquilla a aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de la pantalla. Voltar la pantalla y lavar a presión la cara de la regleta. Para evitar salpicaduras, la pantalla siempre debe rociarse a un ángulo.

Opcional: Enjuagar los fantasmas con una manguera de jardín, luego lavar a presión ambos lados, manteniendo la boquilla a aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de la pantalla.

5. Ahora que se ha completado el lavado a presión, inundar a fondo toda la pantalla y el marco con agua para eliminar cualquier residuo de Chroma/Haze. Chromaline recomienda una manguera tipo jardín con un rociador en el extremo para inundar la zona.
6. Enjuague bien la zona del fregadero para asegurar que no quede Chroma/ Haze y que cualquier material que se elimine por el desagüe esté diluido.

Precaución: Usuarios de mallas de alta tensión

Cuando se trabaja con mallas de alta tensión (15-25 newtons), y conteos de malla altos (230 o más), el contacto con la malla durante más de 1-3 minutos puede causar daños. Debido a esta limitación de tiempo, podría ser necesario eliminar los fantasmas en una parte de la pantalla a la vez. No aplicar Chroma/Haze a las esquinas donde la tensión sea muy alta. Eliminar sólo los fantasmas del área de impresión. Evitar las esquinas, los bordes del marco y otras áreas de altos esfuerzos. Minimizar el contacto con los marcos de aluminio de las pantallas.

Tensión de la malla en Newtons vs Tiempo de permanencia de Chroma/Haze (los tiempos son aproximados)	
20-25	1-2 minutos
15-20	2-3 minutos
10-15	2-4 minutos
5-10	4-7 minutos

Advertencia

Sólo para uso industrial; mantener fuera del alcance de los niños. Pueden producirse quemaduras graves al entrar en contacto con la piel y los ojos. Se requiere el uso de vestimenta protectora, guantes de goma, y protección facial/ocular. Evitar la inhalación del vapor; usar un respirador o tener una ventilación adecuada. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Elementos resaltantes del Boletín de Seguridad

CLASE DE PRODUCTO:

Limpiador altamente alcalino

INGREDIENTES PELIGROSOS:

Hidróxido de potasio 15 - 17% (CAS No. 1310-58-3)

Dietilenglicol monoetil éter 15 - 17% (CAS No. 111-90-0)

Metanol 12 - 15% (CAS No. 67-56-1)

Categoría DOT

Sólido corrosivo, básico, inorgánico, NEP. (Hidróxido de potasio), UN 3262

DATOS DE REACTIVIDAD:

- El producto es estable
- La polimerización peligrosa no ocurrirá
- Incompatible con el aluminio, estaño o zinc
- No mezclar directamente con ácidos fuertes, compuestos orgánicos halogenados, o agentes oxidantes fuertes

Primeros auxilios

OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica.

PIEL: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.

INGESTIÓN: No se debe ingerir. Si se ingiere: enjuagar la boca; no inducir el vómito. Buscar atención médica de inmediato.

Para garantizar un uso seguro y adecuado de los productos químicos Chroma/Screen, siempre consulte el Boletín de Seguridad del producto antes de usarlos.



PRODUCTOS CHROMALINE PARA SERIGRAFÍA

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • Tel: 218-628-2217 • Fax: 218-628-3245
 Sitio web: www.chromaline.com • E-mail: sales@chromaline.com